

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47





FIG. 48



SPHERICAL ABERRATION AT TEMPERATURE CHANGE OF +30°C ($\lambda=406.5\text{ nm}$)

FIG. 49 (a)




FIG. 49 (b)





FIG. 49 (c)



WHERE, THE CHANGE OF THE WAVELENGTH OF LIGHT SOURCE AT TEMPERATURE CHANGE IS DEFINED AS +0.05 nm

FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG. 54




FIG. 55




FIG. 56





FIG. 57



10101 2092660

FIG. 58





FIG. 59



105107-2209/660

FIG. 60




FIG. 61




FIG. 62 (a)




FIG. 62 (b)




FIG. 62 (c)




FIG. 63 (a)




FIG. 63 (b)




FIG. 64




FIG. 65 (a)




FIG. 65 (b)





FIG. 66



09976073-101501

FIG. 67




FIG. 68




FIG. 68

FIG. 69





FIG. 70



1097607 101501

FIG. 71




FIG. 72




FIG. 73




FIG. 74




FIG. 75




FIG. 76




FIG. 77




FIG. 78




FIG. 79





FIG. 80







FIG. 81

103401-000000

FIG. 82



097607 104501
T05T0T 2092660

FIG. 83




FIG. 84




FIG. 85




FIG. 86




FIG. 87





FIG. 88



09976077 104901

FIG. 89




FIG. 90





FIG. 91



104504 09/09/2007 09:09:50

FIG. 92




FIG. 93




FIG. 94




FIG. 95




FIG. 96




FIG. 97




FIG. 98




FIG. 99




FIG. 100




FIG. 101




FIG. 102




FIG. 103




FIG. 104




FIG. 105




FIG. 106




FIG. 107




FIG. 108




FIG. 109




FIG. 110




FIG. 111




FIG. 112




FIG. 113




FIG. 114




FIG. 115




FIG. 116




FIG. 117




FIG. 118




FIG. 119




FIG. 120




FIG. 121




FIG. 122




FIG. 123




FIG. 124




FIG. 125




FIG. 126




FIG. 127




FIG. 128




FIG. 129





FIG. 130



099607 104501

FIG. 131




FIG. 132




FIG. 133





FIG. 134



09/07/2015 10:50:10

FIG. 135




FIG. 136





FIG. 137



0997607 101501

FIG. 138




FIG. 139




FIG. 140




FIG. 141






FIG. 142



SCANNED, # 12

FIG. 143



SCANNED, # 12

FIG. 144




FIG. 145




FIG. 146





FIG. 146

FIG. 147



0997607 101501

FIG. 148




FIG. 149




FIG. 150





FIG. 150

FIG. 151



099/110 P99/110

FIG. 152





FIG. 153



09/07/2010 10:10:10

FIG. 154






FIG. 155



SCANNED, # 12

FIG. 156



0997607 101501

FIG. 157 (b)





FIG. 157 (c)




FIG. 158




FIG. 159





FIG. 160



0997607-101501

FIG. 161




FIG. 162






FIG. 163



<4803><4804><4805>
<4806><4807>
P109/110

FIG. 164



0997607-101501